


Stadsanierung Bad Bergzabern - Analyse des Bauzustandes

Legende

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | guter Bauzustand |  | Bauzustand mit Mängeln in der Gesamterscheinung |
|  | Bauzustand mit Mängeln im Detail |  | Bauzustand mit Mängeln in der Gesamterscheinung durch neuzeitliche Verunstaltung |
|  | Bauzustand mit Mängeln im Detail durch neuzeitliche Verunstaltung | | |




Prof. Dr.-Ing. H. Denhardt

ORTSPLANER ARCHITEKT
Werkstättestraße 5
67655 Kaiserstuhlern

Stadsanierung Bad Bergzabern - Vorbereitende Untersuchungen (VU)
Analyse der Bauzustandes

Bearbeitung:

Prof. Dr.-Ing. Hans Denhardt
Dipl.-Ing. Julian Derblige



ohne Maßstab

Stand: November 2009 Plan 02 / 18